


VisionLink Suositukset — näkymä selaimessa 1/3



VISIONLINK

Päivitetty viimeksi: 18/09/2025, 14:12 EEST

Suosituks

1 TIETO

Kuntotapahtumat 106 Uusi

31 KORKEA 75 KESKITÄSO

Suunniteltu huolto 9 Uusi

4 VALMIS 4 MYÖHÄSSÄ

Yksikön tila 7 Uusi

7 EI RAPORTOI

Ryhmittele re...

Resurssit

Yhteensä

Huoltamittari

9.149 Tuntia

18/09/2025, 13:32 EEST


Mootorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä lopun

18/09/2025

Juridinen - Edustaseukset - Pikalinkit

Caterpillar © 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

1. Mene kohtaan **Tarkistettavat** → **Suosituks**



VISIONLINK

Päivitetty viimeksi: 18/09/2025, 14:12 EEST

Suosituks

1 TIETO

Kuntotapahtumat 106 Uusi

31 KORKEA 75 KESKITÄSO

Suunniteltu huolto 9 Uusi

4 VALMIS 4 MYÖHÄSSÄ

Yksikön tila 7 Uusi

7 EI RAPORTOI

Ryhmittele re...

Resurssit

Yhteensä

Huoltamittari

9.149 Tuntia

18/09/2025, 13:32 EEST

Mootorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä lopun

18/09/2025

Juridinen - Edustaseukset - Pikalinkit

Caterpillar © 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mootorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä lopun

9.149 Tuntia

Ratkaise Osta osia Pyydä huolto Lisää tehtäviä

Isku

Uudet koneen merkkivalet osoittavat, että moottorin suodatin jäljellä oleva suodattimen käyttöikä laitteessasi lähestyy 0%10 päivän sisällä tavallisen käytön perusteella. Käyttöikänsä lopussa olevan moottorisuodattimen käyttö voi johtaa pienempään tehoon ja suurempaan polttoaineen kulutukseen.

Suosituks

Suosittelemme moottorin ensiilmansuodattimen vaihtamista. Jos vaihdat myös moottorin toisiilmansuodattimen, varmistat, että sinulla on käytettävissä uusi moottorin toisiilmansuodatin välitöntä käyttö- ja huolto-ohjekirjan mukaista vaihtoa varten.

Jos tarvitset lisätukea, ota yhteyttä Cat-edustajaasi tai varaa huolto valitsemalla Pyydä huolto.

*Perustuu tyypilliseen käyttöön

Osat


577-1436 : Primary Standard Efficiency Engine Air Filter

Huomautukset

Liitteet

2. Valitsemalla rivin, saat lisätiedot sekä suosituksen toimenpiteistä.

VisionLink Suositukset — näkymä selaimessa 2/3



3. Tutustu Suosituksiin. Voit valita:

Ratkaise: Suositus poistuu sovelluksesta

Osta osia: Siirryt verkkokauppaan ostamaan osan

Pyydä huoltoa: Viesti lähtee Avescolle, vastaamme yhteydenottopyyntöosi viimeistään seuraavana työpäivänä.

Lisää tehtävä: Osoita tehtävä toiselle käyttäjälle (katso kohta 4.).

Mikäli et reagoi suositukseen, se häviää 30 päivän kuluessa.

VisionLink Suositukset — näkymä selaimessa 3/3

Lisää tehtävä

9.149 Tuntia Päivitetty viimeksi: 18/09/2025; 13:32 EEST
Ilkka, Finland Päivitetty viimeksi: 18/09/2025...

*** Tehtävän otsikko**
Huoltotieto: Moottorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä loppu

Vakavuus
Valitse

Määräpäivä
Valitse

Suorittaja
Valitse suorittaja

Osat 1

Huomautukset 0

Liitteet 0

Viimeisin sijainti

Ilkka, Finland
18/09/2025; 07:26 EEST

Moottorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä loppu

Isku

Useat koneen merkkivalot osoittavat, että moottorin suodatin jäljellä oleva suodattimen käyttöikä laitteessasi lähestyy 0%10 päivän sisällä tavallisen käytön perusteella. Käyttöikänsä loppuun olevan moottorinsuodattimen käyttö voi johtaa pienempään tehoon ja suurempaan polttoaineen kulutukseen.

Suositukset

Suosittelemme moottorin ensiilmansuodattimen vaihtamista. Jos vaihdat myös moottorin toisiilmansuodattimen, varmista, että sinulla on käytettävissä uusi moottorin toisiilmansuodatin välittömästi käyttö- ja huolto-ohjeiksin mukaista vaihtoa varten.

Jos tarvitset lisätukea, ota yhteyttä Cat-edustajaasi tai varaa huolto valitsemalla Pyydä huoltoa.

*Perustuu tyypilliseen käyttöön

Peruuta

Lisää

4. Voit osoittaa tehtävän toiselle käyttäjälle ja määritellä tehtävän vakavuuden sekä eräpäivän kohdasta Määräpäivä.

Lisää tehtävä

9.149 Tuntia Päivitetty viimeksi: 18/09/2025; 13:32 EEST
Ilkka, Finland Päivitetty viimeksi: 18/09/2025...

*** Tehtävän otsikko**
Huoltotieto: Moottorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä loppu

Vakavuus
Valitse

Määräpäivä
Valitse

Suorittaja
Valitse suorittaja

Nimi tai sähköpostiosoite

Viimeisin sijainti

Ilkka, Finland
18/09/2025; 07:26 EEST

Moottorin ilmansuodatin on saavuttamassa käyttöikänsä loppu

Isku

Useat koneen merkkivalot osoittavat, että moottorin suodatin jäljellä oleva suodattimen käyttöikä laitteessasi lähestyy 0%10 päivän sisällä tavallisen käytön perusteella. Käyttöikänsä loppuun olevan moottorinsuodattimen käyttö voi johtaa pienempään tehoon ja suurempaan polttoaineen kulutukseen.

Suositukset

Suosittelemme moottorin ensiilmansuodattimen vaihtamista. Jos vaihdat myös moottorin toisiilmansuodattimen, varmista, että sinulla on käytettävissä uusi moottorin toisiilmansuodatin välittömästi käyttö- ja huolto-ohjeiksin mukaista vaihtoa varten.

Jos tarvitset lisätukea, ota yhteyttä Cat-edustajaasi tai varaa huolto valitsemalla Pyydä huoltoa.

*Perustuu tyypilliseen käyttöön


Peruuta

Lisää

5. Napauttamalla Suorittajaa, valitaksesi toisen käyttäjän.

Napauta lopuksi **Lisää**.

VisionLink Suositukset — näkymä mobiiliapplikaatiossa 1/2




1. Mene alavalikossa kohtaan **Tarkista**.
2. Löydät **Suosituks**et yläreunasta selaamalla.
3. Valitse saapunut **Suositus** napauttamalla riviä.



4. Tutustu Suosituksiin. Näet **...** kuvakkeen kaikki toimenpidevaihtoehdot (katso kohta 5.).

VisionLink Suositukset — näkymä mobiiliapplikaatiossa 2/2



5. Toimenpidevaihtoehtoja:


Ratkaise: Suositus poistuu sovelluksesta

Osta osia: Siirryt verkkokauppaan ostamaan osan.

Pyydä huoltoa: Viesti lähtee Avescolle, vastaamme yhteydenottoopyyntöosi viimeistään seuraavana työpäivänä.

Lisää tehtävä: Osoita tehtävä toiselle käyttäjälle (katso kohta 6.).

Mikäli et reagoi suositukseen, se häviää 30 päivän kuluessa.



6. Lisää tehtävä: Osoita tehtävä toiselle käyttäjälle.

Voit määritellä tehtävän **vakavuuden** sekä eräpäivän kohdasta **Määräpäivä**. Napauttamalla Suorittajaa, voit valita käyttäjän.

Napauta lopuksi **Lisää**.